



- nutno řešit technologii chlazení – modernizace zařízení
- nutné přesunout vrata pro rolbu v mantinelech ledové plochy
- nutno prověřit únosnost provedené betonové desky pro přejezd rolby
- vypudovat sněžnou jámu v nové rolbovně – podchycení stáv. zdiva
- provést základy pro nové obvodové zdivo mezi osami 5 a 6
- rozebrat stáv. stropní konstrukci pro nové schodiště mezi osami 9 a 10
- možnost zrušit stávající navržená vrata pro výjezd rolby v severovýchodní fasádě
- možnost kompletně zrušit venkovní komunikaci pro pohyb rolby
- vzniká nová šatna se sociálním zázemím mezi osami 5 a 6
- vzniká nová šatna rozhodčích s vlastním sociálním zázemím

Koncept rozvoje a modernizace stávajícího objektu šaten strojovny